



Chiller



MODEL	HD-02A	COMP	1.5	Kw
COOLING CAP.	5,600 Kcal/hr	PUMP	0.76	Kw
POWER	1PH 220V 60 Hz	FAN	0.12	Kw
REFRIGERANT	R 22	WEIGHT		Kg
SIZE(L*W*H)	500X700X1000	DATE	2012.8	

냉각 라인 구성 완료
-> Compressor 에러 확인 중

Trap Coil



-> Coil Test
6.0V / 1.74A~1.84A



공기 중





코일 중심



코일 끝부분

Trap Coil



-> Coil Test
6.0V / 1.74A~1.84A

발열이 있음 (따뜻한 정도)



공기 중




코일 중심




코일 끝부분


MCP Mount





- MCP를 Flange 중심에 맞춤
Reducer / 6way Chamber의 정확한
도면이 없어 오차가 있을 수 있음
-> Cylinder 밑의 블록으로 높이 조절가능




Mount Error




1. MCP 결합확인



3. 라운드 부분
(Beam Check 용도)




2. 접시볼트 사라




4. 결합 공간

Back up

Mount Error




Mount Error




설계자	검정자	승인자	날짜	날짜	
User				2019-11-08	
				에디션	시트
					1 / 1

Mount Error




Mount Error




MCP Assemble Ver2 view

설계자 User	검정자	승인자	날짜	날짜 2019-11-08	
			에디션		시트 1 / 1

Mount Error



Mount Error



Mount Error

